



BARACUTA 製品における 表示内容の誤りに関するお詫びとお知らせ

平素は弊社製品をご愛用賜りまして誠にありがとうございます。

この度、ゴールドウインググループ会社であるウールリッチジャパンが取り扱う「BARACUTA」ブランドにて

2018年9月から販売いたしました下記の対象製品におきまして、吊下ラベルと縫付ラベルの組成表示内容と取扱表示内容に誤りがあることが判明いたしました。

対象製品をご購入頂きましたお客様には大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

つきましては当該対象製品に正しい吊下ラベルと縫付ラベルを修理させて頂くことといたしました。

現在ご使用中の当該製品がございましたら、大変お手数ですが当該製品をご購入いただきました店舗までお申し出いただくか、弊社カスタマーサービスまでお問い合わせの上、着払いにてお送りください。

吊下ラベルと縫付ラベルを修理次第、ご返送させていただきます。

今後は再発防止に向けて、さらに品質管理を徹底し万全を期する所存でございます。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2018年11月9日

株式会社 ウールリッチジャパン

<対象製品>

品名：G9 WINTER CORD

品番：BRCPS0495



BRCPS0495



| | | | |
|------|--------|------|---|
| 表地 | 綿 | 98% | 水や汗に濡れたまま長時間放置しないで下さい。 この製品はポリウレタンを使用していますが、ポリウレタンは素材の特性上3年～5年程度で徐々に劣化します。 |
| | ポリエステル | 2% | |
| 中わた | ポリエステル | 100% | |
| 裏地 | 綿 | 80% | |
| | ポリエステル | 20% | |
| 袖裏部分 | ポリエステル | 55% | |
| | レーヨン | 45% | |
| リブ部分 | 毛 | 50% | |
| | アクリル | 45% | |
| | ポリエステル | 5% | |

正) ①リブ部分組成表示


毛 50%、アクリル 45%、ポリウレタン 5%

②袖裏組成表示

ポリエステル 55%、レーヨン 45%

③水洗い不可、アイロン不可

BRCPS0495



| | | | |
|------|--------|------|---|
| 表地 | 綿 | 98% | 洗濯はネットをご使用下さい。 色物は他の物と一緒に洗濯しないで下さい。 水や汗に濡れたまま長時間放置しないで下さい。 洗濯の際は、必ず面ファスナー・ファスナー・ボタンを止めた状態で行って下さい。 この製品はポリウレタンを使用していますが、ポリウレタンは素材の特性上3年～5年程度で徐々に劣化します。 |
| | ポリエステル | 2% | |
| 中わた | ポリエステル | 100% | |
| 裏地 | 綿 | 80% | |
| | ポリエステル | 20% | |
| リブ部分 | 綿 | 90% | |
| | ナイロン | 5% | |
| | ポリエステル | 5% | |

誤) ①リブ部分組成表示

綿 90%、ナイロン 5%、ポリウレタン 5%

②袖裏組成表示

記載漏れ

③洗濯機弱 30℃、中温アイロン

<お問い合わせ窓口>

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-10-11 ソフィアビル 6 階

株式会社 ウールリッチジャパン カスタマーサービス

電話番号：(フリーダイヤル) 0120-566-120 メール：info@woolrichjapan.com

受付時間：10:00～18:00（土、日、祝日及び当社指定休業日を除く）